444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date:

05/02/2023 Page: 1/13

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la législation en vigueur :

Article L134-7 et R 134-10 à R134-13 du code de la construction et de l'habitation. Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Article 3-3). Décret 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location. Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Norme ou spécification technique utilisée : NF C16-600, de juillet 2017.

=> Nous ne retenons de cette norme que les points n'entrant pas en contradiction avec l'arrêté du 28 septembre 2017, dont notamment les numéros d'article et les libellés d'anomalie (non définis dans l'arrêté), ainsi que les adéquations non précisées dans l'arrêté

N° de dossier : XXX-2023-24



Date de création : 05/02/2023 Date de visite : 05/02/2023

Limites de validité vente : 04/02/2026 Limites de validité location : 04/02/2029

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Mme XXX

Localisation du ou des immeubles bâtis

Département : 84150 - Commune : JONQUIERES

Type d'immeuble : Maison individuelle Adresse (et lieudit) : 27 Rue DE LA SOIE Référence(s) cadastrale(s) : AL 291

Etage : Maison individuelle - N° de porte - Numéro fiscal (si connu) : Non communiqué

Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété : NC - Numéro fiscal (si connu) : Non communiqué

Date ou année de construction: 2009 - Date ou année de l'installation : Plus de quinze ans

Distributeur d'électricité : Vide

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification Local Aucun

2 - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : Nom, prénom : Mme XXX

Adresse: 27 Rue DE LA SOIE 84150 JONQUIERES

Si le client n'est pas le donneur d'ordre : Nom, prénom : FORTUNET & ASSOCIES Adresse : 10 Rue DU ROI RENE 84000 AVIGNON

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : MAITRE SOUMILLE HUISSIER POUR FORTUNET &

ASSOCIES

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date:

05/02/2023 Page: 2/13

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur : XXX Nom et prénom : XXX

Dont les compétences sont certifiées par :LCP N° 207 jusqu'au 13/02/2024

Nom et raison sociale de l'entreprise : AB DIAGNOSTIC

Adresse de l'entreprise: 444 CHEMIN DE CREBESSAC 84800 ISLE SUR LA SORGUE

N° SIRET: 500330386

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN

N° de police et date de validité : 101.223.701 LE 31/12 DE CHAQUE ANNEE

4 - Rappel des limites du champs de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils Sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V encourant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes Anomalies avérées selon les domaines suivants : ☑ 1 – Appareil général de commande et de protection et son accessibilité ☑ 2 – Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. □ 3 – Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. □ 4 – La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant une douche ou une baignoire. ☑ 5 – Matériels électriques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs ☐ 6 – Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. Installations particulières : ☐ P1, P2. Appareil d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement. ☐ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires : ☐ IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. La conclusion fait état de l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. **Anomalies** ☐ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie ☑ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les

supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 3/13

	Détail des anomalies	identifiées e	t installations particulière	98
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
В1.3 с	Le dispositif assurant la coupure d'urgence ne permet pas de couper l'ensemble de l'installation électrique. MAISON LE DISPOSITIF NE PERMET PAS LA COUPURE D'URGENCE CAR BRANCHE EN DIRECT SANS PASSE PAS AGCP			
B2.3.1c	L'ensemble de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif de protection différentielle. MAISON AUCUN BRANCHEMENT SUR L AGCP BRANCHEMENT SAUVAGE EN DIRECT			
B2.3.1i	La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement. MAISON BRANCHEMENT SAUVAGE EN DIRECT SANS PASSAGE PAR L AGCP			
B7.3a	L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. MAISON MANQUENT DES ENJOLIVEURS			

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n°: XXX-2023-24 Date:

05/02/2023 Page: 4/13

1	L'installation électrique comporte au moins une onnexion avec une partie active		111111111111111111111111111111111111111
C.	nue sous tension accessible. MAISON MANQUE DES CACHES DE PROTECTIONS AU TABLEAU DE REPARTITION		
			Schwider
lo hu mé da DO	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une uisserie, en matière isolante ou étallique, jusqu'à sa pénétration ans le matériel électrique qu'il alimente. MAISON SDB OMINO NON ISOLE ET LES TROIS FILS SONT CONNECTES ENSEMBLES		

- (1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
- (2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
- (3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
 - * Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. En cas de présence d'anomalies identifiées, consulter, dans les meilleurs délais, un installateur électricien qualifié.

Détail des informations complémentaires		
N° article (1)	Libellé des informations	
B11.a1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute	
	sensibilité < ou égal 30 mA.	
B11.b1	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.	
B11.c1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.	

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date:

05/02/2023 Page: 5/13

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée

	6 – Avertissement particulier		
N° article ₍₁₎	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés	Motifs	
B5.3a	Continuité satisfaisante de la liaison équipotentielle supplémentaire	CUIVRE ET PER	

Autres constatations diverses:

N° article(1)	Libellé des constatations diverses	Type et commentaires des constatations diverses
	Aucune	

⁽¹⁾ Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

Autres constatations diverses:

Si le bien est meublé lors de la visite de l'opérateur et celui-ci peut ne pas avoir eu accès à toutes les parties de l'installation intérieure d'électricité et tous matériels électriques (prises de courant ...).

7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ne vous fiez pas à une installation électrique qui fonctionne. L'usure ou des modifications de l'installation ont pu rendre votre installation dangereuse. Les technologies et la réglementation évolue dans ce domaine régulièrement. Une installation en conformité il y a quelques années peut donc présenter des risques.

Voici quelques règles (non exhaustives) à respecter :

- faite lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans le cadre d'une mise en sécurité de l'installation
- ne jamais intervenir sur une installation électrique sans avoir au préalable coupé le courant au disjoncteur général (même pour changer une ampoule),ne pas démonter le matériel électrique type disjoncteur de branchement,
- faire changer immédiatement les appareils ou matériels électriques endommagés (prise de courant, interrupteur, fil dénudé),
- ne pas percer un mur sans vous assurer de l'absence de conducteurs électriques encastrés,
- respecter, le cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (et n'utiliser que des fusibles conformes à la réglementation),
- ne toucher aucun appareil électrique avec des mains mouillées ou les pieds dans l'eau,
- ne pas tirer sur les fils d'alimentation de vos appareils, notamment pour les débrancher
- limiter au maximum l'utilisation des rallonges et prises multiples,
- manœuvrer régulièrement le cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs différentiels,
- faites entretenir régulièrement votre installation par un électricien qualifié.

Lorsqu'une personne est électrisée, couper le courant au disjoncteur, éloigner la personne électrisée inconsciente de la source électrique à l'aide d'un objet non conducteur (bois très sec, plastique), en s'isolant soi-même pour ne pas courir le risque de l'électrocution en chaîne et appeler les secours.

Validation

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE

Portable: 06 76 80 49 34 abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 6/13

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles.

En cas de présence d'anomalies, nous vous recommandons de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées

Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 05/02/2023

Etat rédigé à ISLE SUR LA SORGUE, 05/02/2023

Nom et prénom de l'opérateur : XXX

Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise)

AB DIAGNOSTICS
444 CHEMIN DE CREBESSAC
84800 ISLE OUR LA SORGUE
06 76.80.49.3 \$4.04 (1.81.39.72)

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 7/13

8 - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appareil général de commande et de protection $(1^{(1)}/B1^{(2)})$:

cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation $(2^{(1)}/B2^{(2)})$:

ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre $(2^{(1)} / B3^{(2)})$:

ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités (3⁽¹⁾ / B4⁽²⁾):

les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche $(4^{(1)}/B5^{(2)})$:

elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche $(4^{(1)} - B6^{(2)})$:

les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct $(5^{(1)} - B7^{(2)})$:

les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage (6⁽¹⁾ - B8⁽²⁾):

ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives (P1, P2⁽¹⁾ - B9⁽²⁾) :

lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine $(P3^{(1)} - B\overline{10^{(2)}})$:

les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires (IC(1) - B11(2))::

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits :

la présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

- (1) Référence des anomalies, installations particulières et informations complémentaires selon l'arrêté du 28/09/2017
- (2) Correspondance des anomalies et informations complémentaires selon la norme FD C 16-600

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 8/13

Photos

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE

Portable: 06 76 80 49 34 abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 9/13



444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE

Portable: 06 76 80 49 34 abdiagnostic84@gmail.com Rapport n°: XXX-2023-24 Date:

05/02/2023 Page: 10/13

Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°207

Madame SEVEON Régine

Amiante sans mention

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Amiante

Date d'effet: 08/11/2022: - Date d'expiration: 07/11/2029

DPE individuel Selon arrêté du 24 décembre 2021

Diagnostic de performances énergétiques Date d'effet: 09/11/2022: - Date d'expiration: 08/11/2029

Electricité Selon arrêté du 08 juillet 2008 Etat de l'installation intérieure électricité

Plomb sans mention

Constat du risque d'exposition au plomb

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Date d'effet : 23/07/2022 : - Date d'expiration : 22/07/2029

Date d'effet: 14/02/2019: - Date d'expiration: 13/02/2024

Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 23/07/2022 : - Date d'expiration : 22/07/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit, Edité le 09/11/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège: 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Mail: contact@lcp-certification.fr Site: www:lcp-certification.fr Mail: contact@rcp-certification
Tel: 05.33.89.39.30
Tel: 05.33.89.39.30
SIRET: 8091993800024 RCS BORDEAUX Code APE:7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE

Portable: 06 76 80 49 34 abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 11/13

Attestation d'assurance



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS

ATTESTATION D'ASSURANCE

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES, dont le Siège Social est situé au 8-10, RUE D'ASTORG – 75383 PARIS CEDEX 08, atteste que :

Nom ou raison sociale

: AB DIAGNOSTIC

Adresse ou Siège Social : 444 Chemin de Crebessac

: 444 Chemin de Crebessac 84800 L ISLE SUR LA SORGUE

est titulaire d'un contrat d'assurance 22504652 0001 à effet du 16/01/2020, par l'intermédiaire de AGENCE MANTES GASSICOURT - code A17843 - n° ORIAS 07015696, garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre de ses activités de Diagnostiqueurs immobiliers mentionnées à « OUI » ci-après :

	Usage des locaux	
Nature des prestations	Habitation	Professionnel
Diagnostic amiante (DTA hors recherche et diagnostic amiante dans les voiries, activités d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante)	OUI	OUI
Dont parties privatives (DAPP)	OUI	OUI
Pré diagnostic amiante	NON	NON
Etat de l'installation intérieure de gaz	OUI	OUI
Etat de l'installation intérieure d'électricité	OUI	OUI
DPE (Diagnostic de performance énergétique)	OUI	OUI
ERNT (Etat des Risques Naturels et Technologiques)	NON	NON
CREP (Constat de risques d'exposition au plomb)	OUI	OUI
Diagnostic d'assainissement	NON	NON
Etat relatif à la présence de termites	OUI	OUI
Etat relatif à la présence de mérule	NON	NON
Diagnostic de repérage du radon	NON	NON
Etat parasitaire (autres que termites et mérules)	NON	NON
Diagnostic légionellose	NON	NON
Diagnostic lié à l'accessibilité pour les personnes handicapées	NON	NON
Etat des lieux (Loi SRU)	OUI	OUI
Diagnostic décence ou certificat d'habitabilité (SRU)	NON	NON
Diagnostic d'immeuble en copropriété (Loi SRU)	NON	NON
Détermination des millièmes de copropriété	NON	NON
Métrage des bâtiments (CARREZ)	OUI	OUI
Métrage de la surface habitable (Boutin)	OUI	OUI
Diagnostic ascenseur (à l'exclusion de tout Contrôle Technique)	NON	NON
Diagnostic de sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif	NON	NON
Contrôles techniques assujettis à investissements dans l'immobilier locatif	NON	NON

Compagns to squeer flammanum et de desautements - Sociale amonges au capable de SS 107 400 (i performent anné). PCS Parls 340 SC 757 - AFS 551 32 Siègne et de Si

treprise reging you to Code this assurance of sources in Production for Code for Security (ACMI), it place the Studence CS SMS17905 from Code Direction Midwestern Cliente - Sen Assurances - 3 place Vision Flad SESA Northern - 5-mail: exclamation@gan.th

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE

Portable: 06 76 80 49 34 abdiagnostic84@gmail.com Rapport n°: XXX-2023-24 Date:

05/02/2023 Page: 12/13



ancien		
Diagnostics liés à investissements dans l'immobilier locatif neuf	NON	NON
Contrôles techniques assujettis à obtention de prêts bancaires réglementés	NON	NON
Missions d'expertises confiées à titre amiable ou judiciaire	NON	NON
Diagnostic acoustique	NON	NON
Diagnostic monoxyde de carbone (hors diagnostic gaz obligatoire)	NON	NON
DTG (Diagnostic technique global)	OUI	OUI
Accessoire à un diagnostic assuré	7200000	
Diagnostic air	NON	NON
Thermographie (outil de mesure)	NON	NON
Infiltrométrie (outil de mesure)	NON	NON
Porte soufflante (Test)	NON	NON
Relevé dimensionnel et élaboration de plan en 3D	OUI	OUI
Etat des lieux locatifs (amiable) mandaté par le propriétaire	OUI	OUI
Diagnostic humidité (en accessoire à un DPE ou un état de salubrité)	NON	NON
Diagnostic étanchéité eaux	NON	NON

Ce contrat est conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France notamment : - à l'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiée,

- et aux dispositions du Décret nº2006-114 du 5 septembre 2006.

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées.

La présente attestation est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve que la garantie soit en vigueur.

La présente attestation ne constitue qu'une présomption de garantie.

Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus référencé.

La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à MANTES LA JOLIE, le 21/12/2022 Pour Gan Assurances, l'Agent général

CABINET SPACH
TOUTES ASSURANCES
2, rue Marie et Robert Duboi
78200 MANTES LA JOLIE
Tél. 01 34 77 00 80
N° ORIAS 07015698

Drecker Redemations Clients - Gen Assurances - Tipleas Marcel Paul 19504 Nortens - 5 mail - reclemation@pen h

444 Chemin de Crebessac 84800 ISLE SUR LA SORGUE Portable : 06 76 80 49 34

abdiagnostic84@gmail.com

Rapport n° : XXX-2023-24 Date :

05/02/2023 Page: 13/13

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, SEVEON REGINE, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- la présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu'en atteste ma certification de compétences :
 - o Nº de certification: 207
 - o Organisme de certification : LCP
- Ainsi que de l'organisation et des moyens appropriés requis par les textes réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon intervention.
- J'ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanction pénale d'un montant de 1 500 € par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait à ISLE SUR LA SORGUE Le 1 JANVIER 2023

Signature